



COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA



**Interventi compensativi
ai sensi della L.R. 31/2008 art.43**

LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2022

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Stefano Bianchi

Via Cardinal Cavagnis, 31- 24017 Cornalba(Bg) - Tel. 0345/66685 - Cell. 339/7874401

E-mail: stefano.10@libero.it

Cod. Fisc. BNC SFN 83E10 A794A P.IVA 03374570160

RELAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI EFFETTUATI NELL'ANNO 2022

ALGUA – sistemazione mulattiere e sentieri



Prima



Dopo



Nuova barriera di protezione Frerola

BRANZI – pulizia vallette



Prima



Dopo



Ripristino seciato alveo

BRACCA – pulizia vallette



Prima



dopo



dopo

SAN PELLEGRINO – sistemazione mulattiera



Prima



dopo



dopo

PIAZZA BREMBANA – pulizia vallette



RONCOBELLO – Rifacimento selciato



Prima



dopo



dopo



dopo



dopo

SEDRINA – sistemazione strada vasp



prima



dopo



Attraversamento valletta su strada vasp

TALEGGIO – sistemazione strada vasp



Canaletta in cls



Canaletta in cls



Canaletta e pulizia

LENNA – Pulizia e diradamenti



Prima



dopo

CAMERATA CORMELLO – Sistemazione sentieri



Prima



Dopo



Realizzazione barriera e ripristino sentiero

DOSSENA – Sistemazione sentieri e strada VASP



prima



dopo



Pulizia strada vasp

Il Tecnico Incaricato

Piazza Brembana, 12.01.2023